

工程名称：新湖明珠城三期精装修工程【精装修】

第 页 共 页

标段：					金额（元）			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	其中	
							合价	暂估价
火灾自动报警系统								
1	030904008001	控制模块（I/O）	1.名称：控制模块（I/O） 2.型号： 3.安装方式：壁挂，联动风阀在其上方吸顶 其他满足规范及业主使用要求	只	35	268.68	9403.80	4975.95
2	030904008002	输出模块	1.名称：广播模块 2.输出模块 其他满足规范及业主使用要求	只	40	210.18	8407.20	4294.40
3	030904008003	输入模块（I）	1.名称：输入模块（I） 2.型号： 3.安装方式：吸顶 其他满足规范及业主使用要求	只	15	201.59	3023.58	1521.90
4	030901005004	火灾声光报警器	1.名称：声光报警器 2.型号： 3.线制： 4.安装方式：壁挂，距地2.2m 其他满足规范及业主使用要求	只	17	170.39	2896.63	1223.49
5	030904003005	手动报警按钮	1.名称：手动报警按钮 2.型号： 3.线制： 4.安装方式：壁挂，距地1.3m 其他：满足规范及业主使用要求	只	30	137.96	4138.80	1521.90
6	030904001006	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.型号： 3.线制： 4.安装方式：吸顶 其他：满足规范及业主使用要求	只	50	104.22	5211.00	1740.00
							33081.01	15277.64
本页小计								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 观澜尚郡小区消防维修项目【消防维修】				单位: 元					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	定额人工费	备注
7	030904001007	感温探测器	1.名称: 感温探测器 2.型号: 3.线制: 4.安装方式: 吸顶 其他: 满足规范及业主使用要求	只	30	103.62	3108.60	1044.00	
8	030904003008	消火栓报警按钮	1.名称: 手动报警按钮 2.型号: 3.线制: 4.安装方式: 消火栓箱内 其他: 满足规范及业主使用要求	个	50	129.96	6498.00	2536.50	
9	030904006009	消防电话	1.名称: 消防电话 2.规格: 壁挂安装 其他: 满足规范及业主使用要求	部	7	192.12	1344.84	90.86	
消防水灭火系统									
10	030901004010	湿式报警阀 DN150	更换已坏湿式报警阀 DN150 其他: 满足规范及业主使用要求	组	1	2301.41	2301.41	546.84	
11	03080700311	止回阀 DN100	增设消防高位水箱止回阀 DN100 其他: 满足规范及设计要求	个	2	562.5	1125.00	131.58	
12	030901002012	消火栓内外壁热镀锌钢管 DN100	增设止回阀改动原有管道 其他: 满足规范及设计要求	m	1	112.8	112.8	26.25	
13	030807001013	球阀 DN25	更换已坏阀门 其他: 满足规范及业主使用要求	个	11	179.11	1974.61	606.56	
14	030601002014	压力仪表	更换已坏仪表 其他: 满足规范及业主使用要求	只	10	139.46	1394.60	400.30	
本页小计							17859.86	5382.89	

工程名称: 观澜尚都小区消防维修项目【消防维修】					表号:					金额 元		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价		合价	其 中			
									定额人工费	管估价		
15	030901010015	更换室内65型消火栓	更换室内漏水消火栓 DN65 其他: 满足规范及业主使用要求	套	1		203.4	203.4		55.45		
防排烟系统								6719.18		1839.53		
16	030702001016	镀锌风管	更换已坏风管 其他: 满足规范及业主使用要求	m³	16		105.62	1689.92		137.12		
17	031002001017	风管支架拆除与安装	更换锈坏风管支架 其他: 满足规范及业主使用要求	kg	341		13.67	4661.47		1483.35		
18	自编 001	风机拆装与维修	维修风机 其他: 满足规范及业主使用要求	台	1		367.79	367.79		219.06		
应急疏散设施								12528.75		1893.06		
19	030412001018	疏散指示灯	更换已坏指示灯 其他: 满足规范及业主使用要求	套	56		66.57	3727.92		807.52		
20	030404031019	卷帘门按钮	更换已坏按钮 其他: 满足规范及业主使用要求	个	10		204.91	2049.1		507.3		
21	030404016020	卷帘门控制箱	更换已坏控制箱 其他: 满足规范及业主使用要求	台	2		1271.71	2543.42		249.18		
22	010802003021	单樘甲级钢制防火门	更换已坏防火门 其他: 满足规范及业主使用要求	m²	5.67		444.16	2518.39		141.07		
23	010802003022	双开甲级钢制防火门	更换已坏防火门 其他: 满足规范及业主使用要求	m²	7.56		444.16	1689.92		188.09		
本 页 小 计								19451.33		3788.14		
合 计								70392.20		24448.57		